

No : _____
 Tanggal : 09 Januari 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG


No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Satuan	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Target Date	Kategori		Keterangan
					Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier					
1	PMSN00036	Inverter Drive Assy	Set	Office Gedung Kantor	-	-	-	-	1	17-03-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Lift Hyundai Electric Elevator Model STVF Type P(GD)800-1SC060-4FL/4ST Power 7.5 kW – Cap. 800 KG – Speed 1.0 m/s
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
2	PMSN00037	Final Limit Switch	Set	Office Gedung Kantor	-	-	-	-	6	17-03-26	4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN INVERTER DRIVE ASSY & FINAL LIMIT SWITCH UNTUK PERBAIKAN LIFT KAPASITAS 800 KG MERK. HYUNDAI DI OFFICE GEDUNG KANTOR

Situasi :
 Lift office dengan brand hyundai mengalami gangguan dengan frekuensi, durasi, dan kondisi yang tidak menentu.
 Telah dilakukan pengecekan oleh teknisi dari machine maker Hyundai diperoleh bahwa lift tidak akan berfungsi ketika kondisi inverter tidak menyala.
 Inverter tidak berfungsi dikarenakan komponen electronic di board inverter yang sudah lemah.
 Kerusakan komponen inverter ini dipengaruhi oleh faktor suhu ruang panel yang panas (>27°C).

Target :
 Lift di office gedung kantor dapat selalu beroperasi dengan normal & lancar untuk operasional

Proposal :
 Pengajuan pembelian dengan rincian terlampir diatas
 Berita acara kerusakan peralatan terlampir no. 0006/BAKP/I/2026
 Penawaran harga terlampir

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)  Ajeng Ayu D	Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)  Firman Ardi Busono	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)  Hermawan Widyaprasetya
---	--	---

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0006/BAKP/II/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ Alat Angkut Angkut ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Selasa, 06 Januari 2025				
Nama Peralatan : Lift Office				
Merk / Type : Hyundai Electric Elevator Model STVF				
No. Inventaris : -				
Kronologis: Lift office dengan brand hyundai mengalami gangguan dengan frekuensi, durasi, dan kondisi yang tidak menentu. Telah dilakukan pengecekan oleh teknisi dari machine maker Hyundai diperoleh bahwa lift tidak akan berfungsi ketika kondisi inverter tidak menyala. Inverter tidak berfungsi dikarenakan komponen electronic di board inverter yang sudah lemah. Kerusakan komponen inverter ini dipengaruhi oleh faktor suhu ruang panel yang panas (>27°C).				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Telah melakukan cleaning board menggunakan contact cleaner, pengecekan pada fungsi sensor, brake, kontaktor, tegangan listrik, dan motor				
Dibuat:  M. Ardhany Rafi Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	

No. : 251202139

Jakarta, 29 Desember 2025

Hal : Penawaran Harga Penggantian Spare Part Hasil General Check Up
Untuk Proyek **Mersi Farma**

Kepada Yth.
PT Mersifarma Tirmaku Mercusana

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil penawaran harga spare part untuk proyek tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total
	LIFT L01/P01				
①	Inverter Drive Assy	1	Set	147,597,000	147,597,000
2	Main Interphone	1	Ea	5,617,700	5,617,700
3	Battery EMPS	1	Ea	828,300	828,300
4	ELD	1	Set	79,040,800	79,040,800
5	ELD Accessories	1	Set	9,072,500	9,072,500
⑥	Final Limit Switch	6	Set	1,834,800	11,008,800
7	Wire Rope	104	Meter	135,000	14,040,000
8	Jasa Penggantian Wire Rope	1	Unit	12,396,100	12,396,100
9	Governor Rope	45	Meter	99,000	4,455,000
10	Jasa Penggantian Governor Rope	1	Unit	2,700,000	2,700,000
TOTAL					286,756,200
VAT					31,543,182
GRAND TOTAL					318,299,382

198.605.800

Terbilang : Tiga Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah (Termasuk PPN)

Keterangan :

- Waktu Pelaksanaan : Part ready 1 bulan, part indent 3-5 bulan
- Penawaran berlaku sampai dengan 30 hari kalender
- Pembayaran dilakukan 100% setelah pekerjaan selesai

Demikian penawaran harga ini kami sampaikan, semoga dapat memenuhi harapan Bapak/Ibu. Atas perhatian dan prioritas yang Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Hyundai Elevator Indonesia

Menyetujui,
PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana

Note: Part yang sangat essential dulu
yang dibeli, agar Lift bisa beroperasi
normal
7/12/20
Fahlawi